



REPUESTOS
CALIFICADOS

WWW.REPUESTOSCALIFICADOS.COM



CATALOGO 2019



repuestos calificados



BUSES & CAMIONES

La más amplia gama de repuestos



TODO PARA SPRINTER - OM-611 OM-651



641 - REF. SPRINTER

Refrigerador de aceite
SPRINTER CDI IMPORTADO

Nº Original 646 188 03 01



941PC - PALANCA CAMBIO

Palanca de cambios completa
Sprinter 313 - 413

Nº Original
000 260 00 09



941TS - TERMINAL

Terminal Selectora de cambios
Sprinter CDI

Nº Original
901 268 01 43



942PC - PALANCA CAMBIO

Palanca de cambios completa
Sprinter 515 (6 Veloc.)

Nº Original
906 260 33 09



942TS - TERMINAL

942TS Terminal Selectora de
cambios Sprinter 515

Nº Original
906 268 01 66



725NK - AUTO TENSOR

Auto tensor estira correas
M.Benz SPRINTER CDI 509 /
515 MOD.NUEVO

Nº Original 651 200 18 70



725SP - AUTO TENSOR

Auto tensor estira correa
Mercedes Benz SPRINTER CDI
312 / 313

Nº 646 200 02 70



726PS - POLEA

Polea Adicional c/rodamientos
Mercedes Benz Sprinter CDI
(Poly V)

Nº Original 000 202 00 19



725SR - POLEA

Polea de inversion M.Benz
SPRINTER 609/515
MOD.NUEVO

Nº Original 651 200 07 70



725SA - POLEA

Polea de inversion M.Benz
SPRINTER 609/515
MOD.NUEVO

Nº Original 651 200 02 70



725NZ - POLEA

Polea de inversion M.Benz
SPRINTER 609/515
MOD.NUEVO

Nº Original 651 200 09 70



725ZW - POLEA

Polea de inversion M.Benz
SPRINTER 609/515
MOD.NUEVO

Nº original 651 200 06 70



121SB - VÁL. CONVERT.

Válvula Convertidora de
Presión Mercedes Benz
Sprinter CDI (USA)

Nº original 000 545 05 27



126SB - POSC. CIGUEÑAL

Sensor Posición Cigüeñal
Mercedes Benz Sprinter CDI
(Bosch Nº 0261210170)

Nº original 003 153 27 28



127SB - ÁRBOL DE LEVAS

Sensor Arbol de Levas
Mercedes Benz Sprinter CDI

Nº original
005 153 13 28



131SB - PRESIÓN GASOIL

Sensor Presión de Gasoil
Mercedes Benz Sprinter CDI
(Bosch 0281002700)

Nº original 007 153 02 28



139SB - VÁL. TURBO

VALVULA TURBO (EGR)
SPRINTER CDI 515 (LEGITIMA)

Nº original
009 153 31 28



188SB - NIVEL LIQ. REF.

SENSOR NIVEL LIQUIDO
REFRIGERANTE M.BENZ
SPRINTER

Nº original 129 545 02 24



199SB - VÁL. REGULADORA

VALVULA REGULADORA
CAMON RAIL SPRINTER
413/515 *DELPHI*

Nº original 651 074 00 84



301SB - ABS SPRINTER

SENSOR ABS SPRINTER
415/515 DELANTERO
DER./IZQ

Nº original 906 540 03 17



TODO PARA SPRINTER - OM-611 OM-651



302SB - ABS SPRINTER

SENSOR ABS SPRINTER
415/515 TRASERO IZQUIER-
DO
Nº original 906 540 11 17



303SB - ABS SPRINTER

SENSOR ABS SPRINTER
415/515 TRASERO DERECHO
Nº original
906 540 12 17



304SB - ABS SPRINTER

SENSOR ABS SPRINTER 315
TRASERO IZQUIERDO
Nº original
906 540 01 17



305SB - ABS SPRINTER

SENSOR ABS SPRINTER 315
TRASERO DERECHO
Nº original
906 540 02 17



306SB - DESG. PASTILLAS

SENSOR DESGASTE PASTI-
LLAS DE FRENO SPRINTER
415/515
Nº original 906 540 14 17



307SB - SENSOR ABS

Sensor ABS M. Benz Sprinter
313 / 413 CDI Delantero
Nº Original 901 542 17 17



751 - BOMBA HIDRAÚLICA

Bomba de Dirección Hidráulica Mercedes Benz Sprinter
CDI / Nº ZF 7692900510
Nº 002 466 75 01



754 - BOMBA HIDRAÚLICA

Bomba de Dirección
Hidráulica MB SPRINTER
515/615 (C/deposito)
Nº Original 906 466 02 01



674T - TAPÓN ROSCADO

TAPON ROSCADO BLOCK M
38x 1,5 SPRINTER CDI 609
/615
Nº Original 117 997 02 30



701AT - TAPA

TAPA LLENADO ACEITE AL
BLOCK OM-904/924/906
GERMANY
Nº Original 111 018 03 02



954SP - CAÑO COMBUSTIBLE

CAÑO COMBUSTIBLE M.
BENZ SPRINTER CDI
Nº Original 611 070 76 32



955SP - CAÑO COMBUSTIBLE

CAÑO COMBUSTIBLE M.
BENZ SPRINTER CDI
Nº Original 611 070 29 32



956SP - CAÑO COMBUSTIBLE

CAÑO COMBUSTIBLE M.
BENZ SPRINTER CDI
Nº Original 611 070 20 32



941LG - LAMPARA GIRO

LAMPARA GIRO ESPEJO
SPRINTER 515 TOSHIBA
12V.16WATTS
Nº original 000 820 12 77



645S - CRAP. HIDRAÚLICA

Crapodina Embrague Hidráulica Mercedes Benz Sprinter
CDI 313 / 413 / 415 / 515
Nº Original 002 254 25 08



700S - REF. ACEITE

Refrigerador de aceite con
filtro M. Benz Sprinter
415/515 - OM651
Nº Original 651 180 13 10



500TV - TAPA VÁLVULAS

TAPA DE VALVULAS SPRINTER
313/413 CDI ALUMINIO
Nº Original 646 010 19 30



695SN - BOMBÍN

Cilindro Trasmisor Bombin
Embrague M. Benz Sprinter
411 / 415 / 515
Nº Original 906 290 02 12



308SB - SENSOR ABS

Sensor Desgaste Pastilla de
Freno M. Benz Sprinter
415 / 515 Trasero
Nº Original 906 540 13 17



700RS - PORTA TERMOSTATO

PORTA TERMOSTATO COM-
PLETO SPRINTER OM-651
411/415/515
Nº Original 651 200 15 00



296A - GUARDA POLVO

GUARDAPOLVO AMORTI-
GUADOR SPRINTER 415/515

Nº Original 906 323 02 92



298A - REP. CALIPER

REPARACION CALIPER SPRIN-
TER 415/515 DELANTERA

Nº Original 000 421 08 50



952SP - VENTILADOR

MOTOR CALEFACCION
SPRINTER CDI

Nº Original 001 830 57 08



953SP - SOPORTE

SOPORTE CAJA / MOTOR
SPRINTER 515

Nº Original 639 242 00 13



959P - FILTRO AIRE

FILTRO AIRE VALVULA CON-
VERTIDORA EGR

Nº Original 000 078 09 56



960SP - ALZA CRISTAL

TECLA LEVANTA VIDRIOS
SPRINTER 313/413

Nº Original 005 545 37 07



961SP - PANEL CONTROL

LEVANTA VIDRIOS / REG.
ESPEJOS 415/515


Nº Original 906 545 12 13



962SP - BOMBA AGUA

BOMBA CIRC.AGUA CALE-
FACCION 415/515

Nº Original 211 835 02 64



966SP - SEPARADOR

CHAPA SEPARADORA PASTI-
LLA FRENO 415/515
DELANT.(JGO.x2)

Nº Original 001 421 11 91



967SP - SEPARADOR

CHAPA SEPARADORA PASTI-
LLA FRENO 415/515
TRAS.(JGO.x2)

Nº Original 001 421 13 91



REPUESTOS
CALIFICADOS

La más amplia gama de repuestos



repuestos calificados



AV. SOBREMONTTE 3457 (1644)
VICTORIA BUENOS AIRES
TEL./FAX: (011) 4744-8083
4744-2146
INFO@REPUESTOSCALIFICADOS.COM

 WhatsApp

11 6246-4251